

D) Súpis káblov

32-39-445

LAD - SOCIÁLNE PRIESTORY

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
	Osvetlenie						
	32-39 - LAD - Sociálne priestory						
	Rozvádzač R01						
1	FA501	WL501	CYKY J 3x1,5	R01	Schodište	SVORKY	SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT, OVLÁDANIE TLAČIDLOM
2	FA501.1	WS501	CYKY O 2x1,5	R01	Schodište	SVORKY	OVLÁDANIE OSVETLENIA NA SCHODIŠTI
3	FA502	WL502	CYKY J 3x1,5	R01	+13,50m, SOC	SVORKY	OVLÁDANIE POHYBOVÝM SENZOROM
4	FA503	WL503.1	CYKY J 3x1,5	R01	Schodište	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
5	FA503	WL503.2	CYKY J 3x1,5	R01	+13,50m, SOC	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
	Rozvádzač R02						
6	FA401	WL401	CYKY J 3x1,5	R02	+10,20m, SOC	SVORKY	OVLÁDANIE POHYBOVÝM SENZOROM
7	FA402	WL402.1	CYKY J 3x1,5	R02	+10,20m, SOC	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
	Rozvádzač RS1						
8	FA101	WL101	H07 RN-F J 5x2,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
9	FA102	WL102	H07 RN-F J 5x2,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
10	FA103	WL103	H07 RN-F J 5x2,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
11	FA104	WL104	H07 RN-F J 3x2,5	RS1	Vákuová odparka	SVORKY	DALI LINKA
12	FA101.1	WL105.1	H07 RN-F J 3x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
13	FA102.1	WL105.2	H07 RN-F J 3x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
14	FA106	WS1DA1	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	OVLÁDACIE TLAČIDLÁ DALI 1 (VÝVOD 101 - 103)
15	FA106	WS1DA2	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	OVLÁDACIE TLAČIDLÁ DALI 1 (VÝVOD 201, 202)
16	FA106	WS1DA3	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	OVLÁDACIE TLAČIDLÁ DALI 1 (VÝVOD 301)
17	FA106	WS1DA4	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	OVLÁDACIE TLAČIDLÁ DALI 1 (VÝVOD 401, 402, 501)
18	FA106	WS2DA1	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	DALI LINKA K SVIETIDLÁM, VÝVOD 101 - 103
19	FA106	WS2DA2	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	DALI LINKA K SVIETIDLÁM, VÝVOD 201, 202
20	FA106	WS2DA3	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	DALI LINKA K SVIETIDLÁM, VÝVOD 301
21	FA106	WS2DA4	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	+0,00m, LAD	SVORKY	DALI LINKA K SVIETIDLÁM, VÝVOD 401, 402, 501
22	FA107	WS1DA5	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	Vákuová odparka	SVORKY	OVLÁDACIE TLAČIDLÁ DALI 1 (VÝVOD 104)
23	FA107	WS2DA5	H07 RN-F O 2x1,5	RS1	Vákuová odparka	SVORKY	DALI LINKA K SVIETIDLÁM, VÝVOD 104
8	FA201	WL201	H07 RN-F J 5x2,5	RS1	+4,20m, LAD	SVORKY	DALI LINKA

D) Súpis káblov

32-39-445

LAD - SOCIÁLNE PRIESTORY

P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
8	FA202	WL202	H07 RN-F J 5x1,5	RS1	+4,20m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
8	FA201.1	WL203.1	H07 RN-F J 3x1,5	RS1	+4,20m, LAD	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
8	FA202.1	WL203.2	H07 RN-F J 3x1,5	RS1	+4,20m, LAD	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
8	FA301	WL301	H07 RN-F J 5x2,5	RS1	+10,20m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
8	FA301.1	WL302.1	H07 RN-F J 3x1,5	RS1	+10,20m, LAD	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
8	FA401	WL401	H07 RN-F J 5x2,5	RS1	+13,50m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
8	FA402	WL402	H07 RN-F J 5x1,5	RS1	+13,50m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
8	FA401.1	WL403.1	H07 RN-F J 3x1,5	RS1	+13,50m, LAD	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
8	FA501	WL501	H07 RN-F J 5x1,5	RS1	+17,20m, LAD	SVORKY	DALI LINKA
8	FA501.1	WL502.1	H07 RN-F J 3x1,5	RS1	+17,20m, LAD	SVORKY	NÚDZOVÉ OSVETLENIE

Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu, označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje, spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácie!

Montážna firma je povinná vždy označiť prívod z rozvádzača do svietidiel (pri svietidlách napájaných za sebou)!