

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ
časť
Dátum poslednej kontroly

1. Úvod

Tieto dátumy poslednej kontroly sú vypracované ako súčasť informácie pre verejnosť v zmysle § 15 Zákona č. 128/2016 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Tieto dátumy dopĺňajú bod 5 informácií pre verejnosť pre jednotlivé lokality podniku.

2. Dátum poslednej kontroly

2.1 Pracoviská v Šali na adrese Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 01 Šaľa

Dňa 29.04.2025 bola na pracovisku Šaľa zahájená SIŽP-IŽP Bratislava, OIOV pracovisko Nitra koordinovaná kontrola. Kontrola bola ukončená Záznamom o výkone kontroly zo dňa 30.06.2025, konštatovaním, že pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by boli porušením zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií..

2.2 Pracoviská v Bratislave na adrese Nobelova 34, 836 05 Bratislava

Dňa 26.03.2024 bola SIŽP-IŽP Bratislava na pracovisku Bratislava zahájená koordinovaná kontrola. Kontrola bola ukončená Záznamom o výkone kontroly zo dňa 10.06.2024.

2.3 Pracoviská v Strážskom na adrese Priemyselná 720, 072 22 Strážske

Dňa 12.03.2025 bola SIŽP KE zahájená koordinovaná kontrola v zmysle Zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií. Predmet kontroly bol zameraný na Výrobu KD2 a Výrobu DAM.

Kontrola bola ukončená Záznamom o výsledku kontroly, zo dňa 27.06.2025 bez zistených nedostatkov a bez uložených opatrení.

3. Aktualizácia dokumentu

3.1 Dátum

17. 7. 2025

3.2 Vykonan

Ing. Anton Marci